



20 DE ABRIL DE 2023


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, revisión de balatas traseras sin hacer cambio (se encuentran en buen estado), mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras y evaluación de llantas a la unidad con número económico 21007618 y placa NTC-77-02. Quedando en óptimas condiciones y en uso.

REQUISITO SOLICITADO POR USUARIO CFE: SERVICIO DE AFINACION MAYOR, VERIFICACION PRIMER SEMESTRE 2023


FECHA: 06 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	7.32 mm	14BT6 FDER	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	6.74 mm	14BT6 FDER	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.96 mm	14BT6 FDER	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	4.63 mm	14BT6 FDER	26570R17
Repuesto	8.23 mm	A3E8 HN00	26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





TRASERA PILOTO
CON CHIPOTE



TRASERA PILOTO
CON RAJADURA