



20 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras y traseras, escaneo del sistema (se encuentra en buen estado) y evaluación de llantas a la unidad con número económico 21007619 y placa NTC-77-03. Quedando en óptimas condiciones y en uso.

REQUISITO SOLICITADO POR USUARIO CFE: SERVICIO DE AFINACION MAYOR, VERIFICACION PRIMER SEMESTRE 2023


FECHA: 06 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	4.92 mm	14BT6 FDER	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	5.69 mm	14BT6 FDER	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	5.40 mm	14BT6 FDER	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	4.12 mm	14BT6 FDER	26570R17
Repuesto	7.85 mm	A3E8 HN00	26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA
COPILOTO
REVENTADA



AUXILIAR
ESTA COMO
COPILOTO
DELANTERA

