



28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje 99, 083 km, mantenimiento correctivo, siendo este, revisión de balatas delanteras y traseras sin hacer cambio ya que se encuentran con $\frac{3}{4}$ de vida, escaneo del sistema, revisión de suspensión los cuales se encuentran en buen estado y cambio de plumas limpiaparabrisas y mantenimiento neumático, siendo este, evaluación y cambio de las 4 llantas a la unidad con número económico 21008515 y placa NTD-35-17.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: 1. CAMBIO DE ACEITE. 2. REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS. 3. REVISION DE SUSPENSION. 4. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO. 5. REVISION DE NIVELES. 6. CAMBIO DE LLANTAS POR MAL ESTADO. "CAMBIO URGENTE DE 04 LLANTAS ALL TERRAIN, UNA SE VOLÓ POR EL DESGASTE EXCESIVO QUE PRESENTAN, EL VEHÍCULO SE EMPLEA PARA PATRULLAJES CON PERSONAL MILITAR Y DEL CUERPO DE S.F., LAS CONDICIONES DE LAS 04 LLANTAS, REPRESENTAN ALTO RIESGO PARA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE SUS OCUPANTES". ... "Y CORRECCION DE TODOS AQUELLOS DESPERFECTOS QUE LE SEAN DETECTADOS EN LA REVISION TECNICO - ESPECIALIZADA, QUE REALICE EL TALLER AUTORIZADO".

FECHA: 22 de septiembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:










EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.05 mm	4FAH S4J	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.06 mm	4FAH S4J	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.04 mm	4BTB FOWR 0120	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.05 mm	4BTB FOWR 5219	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

