



16 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 101, 816 KM, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas traseras y cambio de plumas/limpiaparabrisas y atención neumática, siendo esta, dictamen de llantas a la unidad con número económico 21008524 con placa NTD-35-09. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Servicio de mantenimiento 90,000 km., limpieza de inyectores, cambio de filtro de aire acondicionado, revisión de puntos de seguridad (balatas, amortiguadores, terminales, rotulas). Escanear porque no aparece la palabra ECO en el tablero

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.23 mm	XL E6 865F	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.83 mm	XL E6 865F	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.91 mm	XL E6 865F	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.24 mm	XL E6 865F	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA IZQUIERDA 3.23 MM

DELANTERA DERECHA
4.83 MM



TRASERA IZQUIERDA 1.91 MM



TRASERA DERECHA 1.24 MM