



16 DE ABRIL DE 2023


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 87,773 KM, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras y traseras, cambio de plumas/limpiaparabrisas, recarga de líquido limpiaparabrisas y servicio de dictamen de llantas, con número económico 21008525 y placa NTD-34-89. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Servicio de mantenimiento 80,000 km., cambio de filtro de gasolina, limpieza de inyectores, cambio de filtro de aire acondicionado, revisión de puntos de seguridad (balatas, amortiguadores, terminales, rotulas). Escanear porque no aparece la palabra ECO en el tablero


FECHA: 29 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	5.11 mm	XL E6 865F	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.72 mm	XL E6 865F	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	5.64 mm	XL E6 865F	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	5.22 mm	XL E6 865F	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:


Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4




Llanta de Repuesto





DELANTERA DERECHA
3.72 MM

DELANTERA IZQUIERDA
5.11 MM



TRASERA DERECHA
5.22 MM



TRASERA IZQUIERDA
5.64 MM