



29 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas, de acuerdo a ésta se realiza cambio de llantas traseras ambos lados, cambio de válvulas y balanceo, a su vez la unidad móvil detectó que se necesitaba mantenimiento, por lo que también se realiza mantenimiento preventivo menor, revisión de balatas delanteras y traseras sin hacer cambio (se encuentran en buen estado con $\frac{1}{2}$ vida) a la unidad con número económico 21008579 y placa NTD-55-61.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: DICTAMEN DE 4 LLANTAS, TEMA DESGASTE.


FECHA: 26 DE MAYO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	4.30 mm	JURU 3FL 4821	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.09 mm	JURU 3FL	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.84 mm	JURU 3FL 4821	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.63 mm	JURU 3FL	26570R17
Repuesto			26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto



