



13 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se procedió a bajar el tanque de gasolina para cambio de bomba de gas, pero la bomba que se tenía no era del mismo modelo, por lo cual se colocó el tanque de nuevo en la unidad con número económico 21008579 y número de placa NTD 55 61.


Observaciones:

Queda pendiente el cambio de la bomba de gas y el chicote de freno de pedal.

Anexo evidencia fotográfica:






|                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ARRENDOMOVIL</b> | <b>ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)</b> | <br><small>Comisión Federal de Electricidad</small> |
|                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                       |

### DATOS DE LA UNIDAD

|                                            |                                   |                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Empresa de CFE: <b>Jamil Londeros Cano</b> |                                   | No. Económico: <b>8579</b> |                                   |
| Nombre del área: <b>Operación Campo</b>    | No. de matrícula: <b>NTD 5561</b> |                            |                                   |
| Marca: <b>DODGE</b>                        | Submarca: <b>RAM 1600</b>         | Modelo: <b>2020</b>        |                                   |
| No. de serie: <b>3C6JRAAG7L6186817</b>     | Tipo de vehículo: <b>PICK UP</b>  |                            |                                   |
| No. de motor:                              | No. de cilindros: <b>VO</b>       | No. de puertas: <b>3</b>   | Color del vehículo: <b>Blanco</b> |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE SERVICIO:</b><br><input type="checkbox"/> PREVENTIVO<br><input type="checkbox"/> CORRECTIVO<br><input type="checkbox"/> NEUMATICOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OTROS | <b>DETALLES DEL SERVICIO</b><br>Se bajo tanque de gasolina para realizar cambio de bomba de gas, pero la que trajimos era distinta a la del modelo original, de lo cual se tuvo que subir tanque de nuevo. (Pendiente)<br>*Chicote de freno de pedal queda pendiente. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre taller: <b>CC TIRES</b>                                                                                                        | Usuario CFE: <b>Jamil Londeros Cano</b>                                                                |
| Razón Social: <b>CC TIRES</b>                                                                                                         | R.P.E.: <b>9.MV.412</b>                                                                                |
| <br><b>Daniel Cuello Vargas</b><br>FIRMA ENTREGADO | <br>FIRMA RECIBIDO |

