



06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 91, 486 km y mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras, revisión de balatas traseras sin hacer cambio ya que se encuentran en buen estado, reparación de 3 líneas de comunicación de arnés de computadora y cuerpo de aceleración, recarga de líquido limpiaparabrisas y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas en la cual se obtienen las 2 llantas delanteras con una profundidad mayor a 2.00 mm y las 2 llantas traseras con una profundidad mayor a 6.00 mm a la unidad con número económico 21008582 y placa NTD-55-60. Quedando operativa.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: se acelera, marca un sensor en el tablero y la dirección se pone dura.

FECHA: 06 de septiembre de 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.85	R7IY IRM 0622 C10L	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.77	R7IY IRM 0622 C10R	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	6.14	RYAB HFMT 3622	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	6.41	KBJ6 3621	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

