



27 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende unidad obteniendo que no aplica cambio de aceite, se realiza revisión del sistema y se encuentra sin ningún testigo y sin problemas en el sistema a la unidad con número económico 21008584 y placa NTD-55-52.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Escaneo de la unidad

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:



