



15 DE NOVIEMBRE DE 2022


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza reparación de línea rota de sistema de enfriamiento y relleno de aceite de caja $\frac{1}{2}$ L así como $\frac{1}{2}$ L de anticongelante a la unidad con número económico 21008594 y placas NTD-71-65.


Anexo evidencia fotográfica:










 ARRENDAMIENTO MOVIL	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <i>CL Tires</i>		Fecha: <i>15/Nov/22</i>

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa de CFE:	<i>Distribución Oriente</i>			No. Expediente:	<i>8594</i>		
Nombre del área:	<i>Agencia Cordoba</i>			No. de matrícula:	<i>NTD 7165</i>		
Marca:	<i>Dodge</i>			Submarca:	<i>Ram 1500</i>	Modelo:	<i>2020</i>
No. de serie:	<i>3C6URANG2LG186943</i>			Tipo de vehículo:	<i>Lanzadera Pick Up</i>		
No. de motor:				No. de cilindros:	<i>6</i>	No. de puertas:	<i>3</i>
				Color del vehículo:	<i>Blanco</i>		

TIPO DE SERVICIO: ☐ PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	DETALLES DEL SERVICIO <i>Reparación de línea rota de sistema de frenos y relieve de aceite de caja medio litro.</i>
---	---

Nombre taller:	<i>CL Tires</i>	Usuario CFE:	<i>Franco Ruiz Aguilera</i>
Razón Social:	<i>CL Tires</i>	R.P.E.:	<i>YFS56</i>
 FIRMA ENTREGADO		 FIRMA RECIBIDO	