



29 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas, a su vez la unidad móvil detecta que se necesita mantenimiento por lo que se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 59, 532 km, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas traseras, revisión de balatas delanteras sin hacer cambio, se encuentran en buen estado con $\frac{1}{2}$ vida, relleno de líquido limpiaparabrisas a la unidad con número económico 21008603 y placa NTD-54-76. Quedando operativa y sin novedad.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: REVISION Y DICTAMEN DE LLANTAS

FECHA: 12 DE MAYO DE 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.90 mm	17B PMFXPA 3621	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.68 mm	17B PMFXPA	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	2.01 mm	4BT6 FOWR 5219	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	6.91 mm	4BT6 FOWR 5219	26570R17
Repuesto			26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

