



19 DE OCTUBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras, rectificación de discos delanteros, revisión de balatas traseras las cuales se encuentran en buen estado, cambio de filtro de aire acondicionado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo una profundidad de las 4 llantas de 3.20 a 6.60 mm a la unidad con número económico 21008607 y placa NTD-52-04. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Evolución de llantas Mantenimiento, Cambio de Balatas delanteras, Rectificación de discos delanteros, Revisión de Balatas , Cambio de filtro

FECHA: 16 de octubre de 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	5.57	4BT6 FOWR 5219	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.20	KBJ6	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	6.60	KBJ6 3521	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	6.32	KBJ6	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERAS



TRASERAS

