



14 DE FEBRERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, atención correctiva, siendo esta, revisión de balatas delanteras y traseras las cuales se encuentran en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo una profundidad de 2.90 a 4.96 mm de la unidad con número económico 21008617 y placa NTD-55-14. Quedando en funcionamiento y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Mantenimiento Preventivo, revisión de llantas


FECHA: 24 de enero de 2024

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.74	KBJ6 3821	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.10	KBJ6 1421	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.96	KBJ6 1321	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	2.90	KBJ6 3921	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1




Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

