



14 DE FEBRERO DE 2024


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 77, 009 km, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de plumas limpiaparabrisas, cambio de balatas delanteras, revisión de balatas traseras las cuales se encuentran en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo la llanta trasera lado copiloto con una profundidad de 1.45 mm, llanta trasera lado piloto con una profundidad de 1.93 mm, llanta delantera copiloto con 2.87 mm y llanta delantera piloto con 3.82 mm de la unidad con número económico 21008618 y placa NTD-55-26. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Mantenimiento Preventivo, revisión de llantas

FECHA: 24 de enero de 2024


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.82	1PP T2UFYA 0122	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.87	1PP T2UFYA 1222	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.93	1PP T2UFYA 0122	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.45	1PP T2UFYA 0122	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

