



06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras y traseras, recarga de 3 latas de gas refrigerante para a/c y limpieza de terminales y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas a la unidad con número económico 21008620 y placa NTD-54-84. Quedando en funcionamiento y en óptimas condiciones.



REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Mantenimiento preventivo y dejó de funcionar el aire acondicionado.

FECHA: 25 de agosto de 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.57	KBJ6 3921	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.56	KBJ6 3821	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.50	KBJ6 1321	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.54	4BT6 FOWR 5219	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

