



07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se mantenido preventivo mayor con un kilometraje de 28, 074 km, mantenimiento correctivo, siendo este, revisión de balatas delanteras y traseras sin hacer cambio ya que se encuentran en buen estado con $\frac{1}{2}$ vida y atención neumática, siendo esta, dictamen de llantas obteniendo como resultado las 2 llantas delanteras con una profundidad de 1.61 y 1.62 mm y las 2 llantas traseras con 1.56 y 1.57 mm a la unidad con número económico 21008624 y placa LUR-744-A.




REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: cambio de llantas y mantenimiento preventivo

FECHA: 07 de agosto de 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.62	14BT6 FOWR	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.61	14BT6 FOWR	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.56	14BT6 FOWR	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.57	14BT6 FOWR	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

