



24 DE MARZO 2023


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza escaneo de batería encontrándose en buen estado y escaneo del sistema general de la unidad con número económico 21008640 y placa NTD-56-34, encontrando bajo rendimiento en la bomba de combustible la cual requiere cambio.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Problemas en el sistema de Arranque

FECHA: 23 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





21008640-ESCANEO-24MAR23 x +

Archivo | cctires1/CC%20Tires/Unidades%20Imperio%20Veracruz%20Gabriela/ECO.%2021008... ☆ ☆ ☆ ...

1 de 1 | 🔍 | 🖨️ | 📄

Pre-Reparación

Informe de prueba del diagnóstico de problemas del vehículo

El informe es creado por THINKCAR

.....

Taller de reparaciones

Dirección:
SN:960689903488
Hora de prueba:03/24/2023 22:27

.....

Información del vehículo

Marca:DODGE
Modelo:1500DX
Año :2020
VIN:3C6JRAAG5LG190168
Kilometraje:53095miles
Versión del software del vehículo :V10.16

.....

.....

Resultado de la inspección

MOTOR (Módulo de Control del Tren Motriz) Existen1 problemas

1.P062A Rendimiento del control de la bomba de combustible