





11 DE ENERO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza revisión de la cremallera, encontrando ésta en mal estado, se pone dura de manera intermitente, por lo que requiere cambio de la unidad con número económico 21008643 y placa NTD-55-48.

Anexo evidencia fotográfica:







## ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)



Proveedor: CCTIRES

2023-01-11  
Fecha de atención

### DATOS DE LA UNIDAD

|                  |                   |                   |          |             |      |                             |
|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|------|-----------------------------|
| Empresa CFE:     | CFE               | Numero económico: | 21008643 |             |      |                             |
| Nombre del área: | LERDO DE TEJADA   | No. Matricula:    | NTD5548  |             |      |                             |
| Marca:           | DODGE             | Sub-marca:        | RAM1500  | Modelo:     | 2020 |                             |
| Número de serie: | 3C6JRAAG6LG197923 | Tipo de vehículo  | PICK UP  |             |      |                             |
| No Motor:        | *                 | No. Cilindros     | 6        | No. Puertas | 2    | Color de vehiculo<br>BLANCO |

| Tipos de servicio:                                                                                                                                                               | Descripción del Servicio:                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Servicio Preventivo<br><input checked="" type="checkbox"/> Servicio Correctivo<br><input type="checkbox"/> Neumáticos<br><input type="checkbox"/> Otros | Revisión de cremallera, la cual se encuentra en mal estado. Se pone dura de manera intermitente, por lo que se requiere cambiar. |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del taller: CCTIRES                                                                                                                       | Usuario CFE: Francisco Javier López Mondragón                                                                  |
| Razón Social: CCTIRES                                                                                                                            | R.P.E: Yc281                                                                                                   |
| <br><b>Carlos David Romero Torreblanca</b><br>Firma entregado | <b>Firma Recibido</b><br> |