



07 DE DICIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 92, 463 km, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas traseras y delanteras y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo la llanta trasera lado izquierdo con una profundidad de 1.82 mm a la unidad con número económico 21008661 y placa NTD-34-85. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: 1.- AFINACION COMPLETA, KM 89977 2.- DICTRAMEN DE LLANTAS 3.- REVISION DE SUSPENSION 4.-REVISION GENERAL DE FRENOS RECHINAN 5.-REVISION DE DIRECCION

FECHA: 24 de noviembre de 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	4.01	1RYEF HFD 0922	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.77	1RYEF HFD 0922	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.82	1RYEF HFD	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	7.89	477K EA44619	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

