



13 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento neumático, siendo este, evaluación de llantas, cambio de llantas delanteras, cambio de válvulas, alineación y balanceo a la unidad con número económico 21008663 y placa NXF-23-06. Quedando operativa y sin novedad. Observación: la llanta trasera lado copiloto se encuentra indisponible, en su lugar se tiene la llanta auxiliar.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Cambio de 4 llantas todo terreno (primero dictaminar si aplica cambio DE LAS 4 LLANTAS), Mantenimiento preventivo 50,000 km

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:










DELANTERAS
ANTERIORES



DELANTERAS
NUEVAS



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto


Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.53 mm	1PP T2UFYA 0921	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	0.36 mm	1PP T2UFYA 0921	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.20 mm	1PP T2UFYA 0921	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.49 mm	1PP T2UFYA 0921	26570R17
Repuesto	5.18 mm	4BT6	26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA PILOTO



DELANTERA COPILOTO





TRASERA PILOTO



TRASERA COPILOTO

