



06 DE OCTUBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de maza balero lado copiloto a la unidad con número eco 21008667 y placa NTD-69-69. Queda la unidad en funcionamiento.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: chequeo de balatas

FECHA: 04 de octubre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:



