




16 DE JUNIO DE 2023

EVALUCIÓN DE LLANTAS


A quien corresponda:

Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21008668 con placa NTD-69-74 ubicada en el SES Minatitlán. Se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo las 4 llantas sin desnivel, in desprendimiento alguno y sin desgaste medido por profundímetro.

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.32	KBJ6	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.73	KBJ6	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	5.48	KBJ6	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	4.89	KBJ6	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1




Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

