



10 DE ENERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 94, 756 km, atención correctiva, siendo este, revisión de balatas delanteras y traseras las cuales se encuentran en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo las llantas traseras con una profundidad menor de 1.60 mm a la unidad con número económico 21008669 y placa NXG-51-04.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Mantenimiento Preventivo y reemplazo de neumáticos


FECHA: 13 de diciembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.06	4FT6 TNJ 3418	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.97	4BT6 FOWR 4119	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.16	14FT6 J118 1421	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.25	4FT6 TNJ 3418	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

