



07 DE MARZO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, revisión de sistema eléctrico encontrando el fusible del ventilador dañado, así como unas líneas de comunicación del cuerpo de aceleración, se hace cambio de abrazadera de admisión a la unidad con número económico 21008676 y placa NTD-58-04. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: incrementándose la temperatura del motor, la unidad se apaga y no permite avanzar, está en el estacionamiento de la Agencia Zongolica.

FECHA: 03 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:



