



08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, revisión de balatas delanteras y traseras sin hacer cambio ya que se encuentran en buen estado, cambio de abrazadera de admisión motor y atención neumática, siendo esta, dictamen de llantas de la unidad con número económico 21008676 y placa NTD-58-04. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: mntenimiento preventivo


FECHA: 05 de septiembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	6.71	1RY ABHFD 4022	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	6.66	1RY ABHFD	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.28	1RY ABHFD 4022	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.89	1RY ABHFD	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

