



16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza la revisión de dos llantas, las cuales fueron cambiadas y reportadas por porosidad.

Se detecta que las llantas tienen varios orificios y se necesita hacer un análisis mas profundo para determinar si es porosidad y aplica la garantía o es mal uso por parte del usuario. De la unidad silverado modelo: 2020, con numero económico 21006059 y numero de placa JW-880-46. Quedando operativa y sin novedad.

anexo evidencia fotográfica:





